

## كندا

### عرض انتداب فني سباكة وخرائطة (يدوية ورقمية)

تعلم الوكالة التونسية للتعاون الفني عن رغبة شركة كندية في انتداب فني سباكة وخرائطة (يدوية ورقمية) مع خبرة لاتقل عن 03 سنوات. تجدون ضمن الوثيقة المرفقة الوصف الوظيفي للخطة المطلوبة والامتيازات المادية المقترحة.

فعلى الراغبين في الترشح والذين يستجيبون للشروط المطلوبة، إرسال سيرة ذاتية باللغة الفرنسية على البريد الالكتروني التالي : [offres.america@atct.tn](mailto:offres.america@atct.tn) وذلك في أجل أقصاه 11 جوان 2018.

**ملاحظة :** حتى نأخذ سيرتكم الذاتية بعين الاعتبار، الرجاء كتابة موضوع المراسلة الالكترونية انتداب فني سباكة وخرائطة (يدوية ورقمية)

الوصف الوظيفي



## **PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS**

---

Le machiniste exerce une partie ou l'ensemble des fonctions suivantes sans être limitatives :

- Lire et interpréter des dessins techniques;
  - Calculer les dimensions et les tolérances;
  - Mesurer et agencer les éléments à usiner;
  - Régler;
  - Faire fonctionner et entretenir diverses machines-outils conventionnelles et numériques
- exécuter des travaux d'usinage de précision telles que :
- » Tours (conventionnels et CNC);
  - » Fraiseuses (conventionnelles et CNC);
- Vérifier, à l'aide d'instruments de mesure de précision, si les dimensions des produits sont exactes et conformes aux dessins.

## **QUALITÉS REQUISES**

---

- Faire preuve d'autonomie et de débrouillardise
- Bonne capacité d'apprentissage et d'exécution
- Ponctualité et assiduité
- Habileté à communiquer

## **EXIGENCES**

---

- Avoir un minimum de 2 à 5 années d'expérience
- DEP ou ASP requis

## **HORAIRE**

---

- Soir (du lundi au jeudi)
- Fin de semaine (du vendredi au dimanche)